

## SEGUIMIENTO ACCIONES TOMADAS PLANTA DE TRATAMIENTO

- *Abril 1 de 2020.*

### INSUMOS QUÍMICOS:

#### Cal Hidratada:

El día de hoy se recibieron en planta 2040 Kg de Cal para completar el pedido de 2.500 Kg realizado desde el mes de Marzo.

**MASILLA ESTUCALES**

Fecha: Abril 03 / 2020 REMISIÓN N<sup>o</sup>. 0575  
 Señor(es): Serviciudad Nit. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

DISTRIBUIDORES:		CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
* Masilla para pintar y estucar Blanca - Colores		204	Cal hidratada x 10 kg		
* Cal viva					
* Cal agrícola					
* Cal hidratada					
<b>TOTAL \$</b>					


Recibi conforme las mercancías y servicios

COMPRADOR \_\_\_\_\_


Impreso por Masilla Estucal Nit. 401.026.004 - 2012-08-02

### PLANTA DE TRATAMIENTO:

- Se presentaron turbiedades alrededor de 50 NTU desde las 18:00 horas.
- La pantalla de funcionamiento del sistema de medición de entrada de Aguas y Aguas se apagó y quedo presentando error, se paso el reporto al Ing. Rivas de Aguas y Aguas.



- Se anexa cuadro de volumen total de agua tratado en la Planta correspondiente al los dos días del mes de Abril.



- Se realizaron tomas audiovisuales de la Planta de tratamiento y del personal, para saber como se esta trabajando durante la contingencia.



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



## REPORTES ENTES DE CONTROL:

Se actualizó el cuadro de insumos químicos a la fecha.

	Total Químicos	Nivel de suministro
Línea base	166	166
26 de marzo	146	88%
27 de marzo	145	87%
28 de marzo	145	87%
29 de marzo	145	87%
30 de marzo	144	87%
31 de marzo	144	87%
1 de abril	144	87%
2 de abril	143	86%

Atentamente,

Genny Marcela Hurtado Giraldo  
Profesional Planta de Tratamiento.

