

PLANTILLA ACTIVOS FIJOS

INFORMACIÓN GENERAL

<b>CODIGO ACTIVO</b>	<b>DESCRIPCION</b>			
208000330	BARREDORA DE EMPUJE			
<b>CODIGOPADRE</b>	<b>CODIGO GENERICO</b>	<b>CLASIFICACIÓN CONTABLE</b>		
	2080165527	2080		
<b>MARCA</b>	<b>CODIGO BARRAS</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>PLACA INVENTARIO ACTIVO</b>	
KARCHER	15171070037847			
<b>SERIAL</b>	<b>GARANTIA</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>LUGAR ORIGEN</b>	
037847		03 - SEDE MILAN TÉCNICA	COLOMBIA - BOGOTÁ - BOGOTA D.C	
<b>ANCHO</b>	<b>PROFUNDIDA-LARGO</b>	<b>ALTO</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>U.MEDIDA</b>
				UNI

**DESCRIPCION TECNICA**

OPS090-2018 KARCHER FAC No. C1 7083055301 DEL 19/02/2018 SUMINISTRO DE BARREDORAS DE EMPUJE 6 -SE REALIZA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2023 PARA PONERLA EN FUNCIONAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE BARRIDO, SE ENCUENTRA FUNCIONAL Y SE REALIZA ENTREGA AL JEFE CUADRILLA. POR RETIRO DEL FUNCIONARIO DIEGO OJEDA PASA A CUSTODIA DEL JEFE DE CUADRILLA JOSE ALBEIRO RENGIFO FEBRERO 2024. SE RECIBE EL VIERNES 16 DE FEBRERO EN MALAS CONDICIONES, SEGÚN CONFIRMA EL SEÑOR FERNEY INFANTE PRESENTA FALLAS Y NO ES FUNCIONAL Y QUE NECESITA MANTENIMIENTO

**TERCEROS**

<b>PROVEEDOR</b>	<b>SUCURSAL</b>	<b>FACTURA</b>
900482537 - KARCHER S.A.S	001 - Sede Principal	C1 7083055301
<b>TIENE SEGURO</b>	<b>ASEGURADORA</b>	
NO		
<b>POLIZA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
	0	28/2/2018
<b>CUSTODIO</b>	<b>SUCURSAL</b>	
18506769 - RENGIFO OROZCO JOSE ALBEIRO	001 - Sede Principal	